

**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

## 美国消费品安全委员会产品召回 2019 年 7 月

本月 CPSC 共召回 32 批次产品，其中来自中国的产品有 27 个批次，占比 84.375%。

主要是家居产品等产品的火灾烧伤、摔伤、窒息、触电等。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2019-07-02	类别：运动娱乐设施 名称：电动自行车 召回数：4450 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款电动自行车的座椅管，可能发生断裂，造成骑车人摔伤的危险。截至目前，Faraday Bicycles 公司已收到 9 起座椅管断裂的报告，其中包括 1 起轻伤。	维修 替换	
2019-07-02	类别：运动娱乐设施 名称：自行车前叉 召回数：840 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款自行车前叉支撑架，可能会断裂，造成使用者因失去平衡而摔伤。截至目前，SRAM 公司尚未收到相关事故报告。	替换	
2019-07-03	类别：纺织品 名称：儿童睡裤 召回数：1400 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款儿童睡裤不符合美国联邦服装纺织品易燃性标准，有引起烧伤的危险。截至目前，Just Love Fashion 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2019-07-03	类别：纺织品 名称：儿童睡衣 召回数：2500 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款儿童睡衣不符合美国联邦服装纺织品易燃性标准，有引起烧伤的危险。截至目前，The Company Store 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2019-07-08	类别：玩具 名称：毛绒玩具 召回数：80000 来源：中国	<b>窒息</b> 该款毛绒玩具上的塑料眼睛，易脱落，若被儿童吞咽，则会发生窒息的危险。截至目前，Disney 公司尚未收到相关事故报告。	退款	



**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2019-07-09	类别：儿童用品 名称：儿童安全毯 召回数：700 来源：中国	<b>窒息</b> 该款儿童安全毯上的暗扣，容易脱落。若被儿童误吞，可能发生窒息。截至目前，Swaddle Bee 公司已收到 2 起暗扣脱落报告，尚无人员受伤报告。	退款	
2019-07-10	类别：家居产品 名称：浴缸阀盖 召回数：16000 来源：中国	<b>坠落</b> 该款浴缸阀盖在使用过程中可能松动、脱落或弹出，有造成消费者受伤的风险。截至目前，Custom Molded Products 公司已收到 112 起浴缸阀盖脱落的报告，尚无人员受伤报告。	维修	
2019-07-10	类别：家居产品 名称：门把手 召回数：70200 来源：中国	<b>割伤</b> 该款门把手的背面存在锋利边缘，有造成使用者割伤的风险。截至目前，Home Depot 公司已收到 42 起门把手存在锋利边缘的报告，包括 11 起轻伤报告。	退款	
2019-07-10	类别：家居产品 名称：扬声器 召回数：77500 来源：中国	<b>坠落</b> 该款扬声器的安装组件可能断裂，导致扬声器从安装位置上掉落，造成使用者受伤的风险。截至目前，Bose 公司已收到 9 起扬声器掉落报告，其中包括 1 起轻伤。	替换 维修	
2019-07-10	类别：其他产品 名称：烟花 召回数：21000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款烟花在点燃后会发生倾倒，迸射出的烟火会伤及周围人员，造成灼伤、火灾的风险。截至目前，Winco Fireworks 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2019-07-10	类别：其他产品 名称：烟雾报警器 召回数：180000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款烟雾报警器的内置开关存在偏差，导致警报无法正常启动，不能及时提醒消费者家中出现火情。截至目前，Universal Security Instruments 公司已收到 134 起产品在安装过程中无法激活的报告。	替换	
2019-07-10	类别：家具产品 名称：电动桌子 召回数：19000 来源：中国	<b>触电/电击</b> 办公桌的控制箱有一个电气问题，导致极性颠倒，可能会造成电击危险。截至目前，公司尚未收到相关事故报告。	替换	
2019-07-11	类别：玩具 名称：儿童木制抓握玩具 召回数：300 来源：中国	<b>窒息</b> 木制车轮可以分离和释放小部件，对幼儿造成窒息的危险。截至目前，公司尚未收到相关报告。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2019-07-11	类别：家居产品 名称：杯子 召回数：150000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 杯子与热液体一起使用或暴露在热液体中会裂开或破裂，造成烧伤和撕裂伤的危险。截至目前已收到七起事件的报告，其中一起是杯子在持有热液体后破裂，另一起是一名消费者轻微烧伤。	替换	
2019-07-16	类别：家用通信娱乐设备 名称：扬声器壁挂 召回数：2400 来源：中国	<b>坠落</b> 扬声器壁架前部的壁架会松脱，导致壁架和扬声器同时掉落，对旁观者造成伤害危险。截至目前，VIVO 已收到三份扬声器支架断裂和扬声器掉落地面的报告。目前尚无人员伤亡报告。	退款 替换 维修	
2019-07-16	类别：家居产品 名称：纯冬青油 召回数：11580 来源：中国	<b>中毒</b> 该包装不符合《防毒包装法》的要求，对儿童具有抗药性，如果儿童摄入该包装，就有中毒的风险。截至目前，尚无人员伤亡报告。	替换	
2019-07-17	类别：家居产品 名称：烤面包机 召回数：2400 来源：中国	<b>触电/电击</b> 被召回的烤面包机在最高常温下工作时可能会泄漏电流，对消费者构成触电危险。美国没有人员伤亡的报道。加拿大有 8 份报告称消费者在触摸烤面包机时感到触电。	退款	
2019-07-18	类别：家居产品 名称：折叠床垫 召回数：2500 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该床垫未能达到强制性联邦可燃性标准的床垫，构成火灾危险。截至目前，尚无人员伤亡报告。	维修	
2019-07-23	类别：儿童用品 名称：婴儿头部和颈部支持配件 召回数：14000 来源：中国	<b>窒息</b> 头部支撑区域可能会被塞得过满，导致婴儿的头部向前倾斜得太远，造成窒息的危险。截至目前，该公司已经收到了三份婴儿头部被该产品推到下巴到胸部的报告。目前尚无人员伤亡报告。	退款	
2019-07-24	类别：运动娱乐设施 名称：自行车 召回数：11560 来源：中国	<b>摔伤/割伤</b> 自行车上的转向管夹可能会断裂，对儿童造成摔倒的危险。该公司已经收到了 11 份关于转向管卡箍断裂的报告，其中包括一处轻微擦伤和瘀伤	维修	 <small>2014, 2015, 2016, 2017 Trek Kinkster</small>
2019-07-24	类别：家居产品 名称：电锯 召回数：258000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 马达可能过热，造成火灾危险。公司已接到 61 台电锯电机过热并引起火灾的报告。一位消费者报告说，他们的房子被烟熏坏了。目前尚无人员伤亡报告。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2019-07-25	类别：运动娱乐设施 名称：自行车 召回数：9700 来源：中国	<b>摔伤/割伤</b> 叉子可能折断，造成跌倒的危险，有死亡和严重受伤的危险。自行车运动组织收到了全球 11 起自行车叉断裂事件的报告，其中包括美国的 5 起。其中 7 起事故造成严重伤害，包括脑震荡和脊髓损伤，其中 1 人死亡。	维修	
2019-07-25	类别：家居产品 名称：长螺栓轴 召回数：200 来源：中国	<b>摔伤/割伤</b> 前轮的改进推力螺栓可能断裂，使车轮脱离婴儿车，对婴儿车内的儿童和操作婴儿车的成人造成跌倒和受伤的危险。Britax 公司已收到 8 份修改后的推力螺栓断裂报告。目前还没有关于改进后的推杆轴受伤的报告。	替换	
2019-07-26	类别：通信娱乐设备 名称：无线电源，多手机充电器 召回数：950 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 安装在充电器上的手机上的金属配件会在手机充电时过热，对用户造成烧伤危险。截至目前，Spansive 公司收到了一份报告，报告显示手机的金属配件在充电时过热。目前尚无人员伤亡报告。	退款	
2019-07-30	类别：家居产品 名称：磁铁矮脚金属架 召回数：350000 来源：中国	<b>人身伤害</b> 磁铁会从三叶草上脱落，对儿童造成误食的危险。当两块或两块以上的磁铁被吞食时，它们会在肠道内相互连接，并卡在身体组织上，导致肠道阻塞、穿孔、败血症和死亡。磁铁造成的内伤会对人体健康造成严重影响。Tristar 产品公司收到一份报告，称磁铁从 trivet 上脱落，被一名儿童吞食。这名儿童出现肠穿孔和堵塞，需要手术治疗。	替换	
2019-07-31	类别：儿童用品 名称：摇篮车 召回数：24000 来源：中国	<b>摔伤</b> 婴儿在使用其他倾斜睡眠产品时，在不受约束的情况下，或在其他情况下，从背部翻到腹部或侧面，导致婴儿死亡。截至目前，尚无人员伤亡报告。	退款	
2019-07-31	类别：儿童用品 名称：婴儿短袜 召回数：7500 来源：中国	<b>窒息</b> 缝在袜子和腕带里的摇铃可能会脱落，对幼儿造成窒息的危险。截至目前，公司收到了一份报告，报告称摇铃部分已经脱落。目前尚无人员伤亡报告。	退款	

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

**CIRS** 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



**CIRS**

**C&K**  
希科检测

**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

热线：4006-721-723 电话：+86/ ( 0 ) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信